


【 冷燻装置の取扱い説明 】

[構成部品]

- ①アルミ製漏斗（ロート）じょうご
 - ②アルミフレキシブルダクト
 - ③45°エルボ
 - ④耳付チップ鍋 ※アルミ漏斗の内部に格納
 - ⑤アルミシールテープ
- ※ 電気コンロは冷燻装置には含みません。
コンロの五徳は使いません。



[設置方法]

- 1 燻製器本体をコンクリート等の土台に乗せて高くする。
 - 2 漏斗・アルミフレキシブルダクト・45°エルボをつなぎアルミシールテープで隙間をシールする。
 - 3 覗き窓の亚克力板を外してエルボを差し込む。
 - 4 電気コンロに耳付チップ皿をのせて漏斗を被せる。
- ※ 燻製器を高くすることでアルミダクトに傾斜を付けて、煙の上昇を促す。

[使用方法]

- 1 チップ皿に適量のスモークチップを入れる。
- 2 各部の接続を確認して電気コンロのプラグをコンセントに差し込み、ダイヤルを600Wに合わせて燻製スタート。
- 3 食材の燻製状態を確認して終了。

[注意事項]

- ①②④部品は使用中、使用後は高温につき **火傷注意!**